


歡迎使用WINDOWS 7.0 安裝使用說明

要使用本產品，需先安裝此產品的驅動程式。請按照以下步驟和安裝畫面進行驅動之安裝：

1. 將產品配套驅動光盤放入光驅
2. 打開光碟 “USB 2.0 To RS232\Driver\windos 7.0 裏驅動程式，如下圖



3. 雙擊 “setup.exe” 文件進程式安裝，會出現如下提示：



```
C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ckz_7PX7\DPInst_Mons86.exe
32-bit OS detected
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ckz_7PX7\DPInstx86.exe"
Installing driver.....
```

4. 等待程式安裝自動完成，直到以上安裝畫面自動消失

5. 將產品 “USB 2.0 To RS232 連接到電腦的USB 介面 然後點 “開始”---選擇 “控制面板”(如下圖)




6. 進入 “ 調整電腦的設置” 選擇 “硬體和聲音”如下圖



7 在“硬體和聲音”裏選擇“設備管理器”如下圖:



8. 在打開的“設備管理器”中看到所安裝的硬體，如下圖



附：

如果您安裝驅動程式後，在“設備管理器”中只看到USB Serial Converter, 看不到新增的COM 埠，如下圖所示，請繼續後面的操作



在打開的“設備管理器”中，用滑鼠右鍵點擊“USB Serial Converter”，在彈出的功能表中選擇“屬性”



在打開的對話框中選中“Load VCP”，點擊“確定”




從電腦USB埠拔出USB 2.0 TO RS232 設備，再重新插入原USB埠後即可在“設備管理器”中看到新增的COM 埠了，如下圖：



恭喜：硬體安裝成功！

移除驅動程式：

- 1, 在設備管理器裏選擇“埠口(COM和LPT) -----滑鼠右鍵點擊“USB Serial Port(COM3)” 選“卸載”



2. 在通用串匯流排控制器,用滑鼠右鍵點擊“USB Serial Converter”選“卸載”

